



Istituto Comprensivo
"Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto"

Piazza Ugenti, 17 - 70025 Grumo Appula (BA) - Tel. 080622005
C.F. 93437790723 - Sito web: www.icgrumo.edu.it
mail: baic883004@istruzione.it - baic883004@pec.istruzione.it



Al personale docente, personale ATA, collaboratori scolastici, studenti e famiglie

Oggetto: Disposizioni relative all'apertura delle finestre e alla sicurezza dei locali scolastici – Focus aperture a vasistas

Al fine di garantire la corretta aerazione dei locali scolastici, il benessere della comunità scolastica e, al contempo, la massima sicurezza di tutti gli utenti all'interno dell'istituto, si emanano le seguenti direttive operative relative all'apertura e alla chiusura delle finestre.

Il ricambio d'aria nelle aule e nei laboratori deve avvenire in modo regolare e programmato, prediligendo i momenti di pausa e i cambi d'ora, sotto la stretta vigilanza del personale docente o dei collaboratori scolastici.

Si raccomanda la massima attenzione nell'esecuzione di tali manovre, con particolare riguardo alle **finestre dotate di apertura a vasistas**. Questo tipo di infisso, sebbene ottimale per l'aerazione controllata, richiede una manipolazione estremamente corretta per evitare il rischio di sganciamenti accidentali, rotture dei braccetti di sicurezza o traumi da impatto.

Pertanto, si dispone quanto segue:

- **Manovra eseguita solo da adulti:** L'apertura e la chiusura delle finestre a vasistas deve essere effettuata esclusivamente dal personale docente o dai collaboratori scolastici. È fatto assoluto divieto agli studenti di manipolare tali infissi.
- **Cautela nei movimenti:** I meccanismi di apertura (maniglie, leve o aste) vanno azionati con estrema cautela, accompagnando il movimento dell'anta senza esercitare una forza eccessiva o scatti bruschi.
- **Verifica del blocco:** All'atto della chiusura, assicurarsi sempre che il meccanismo di blocco sia perfettamente inserito e che l'infisso sia stabilmente posizionato.
- **Segnalazione guasti:** Qualora si riscontrassero resistenze insolite, difetti nei braccetti di tenuta o difficoltà nella chiusura, l'infisso non deve essere forzato. Il personale è tenuto a segnalare immediatamente l'anomalia all'ufficio tecnico o in segreteria per il tempestivo intervento di manutenzione.

La collaborazione attiva di tutto il personale è fondamentale per mantenere i nostri spazi sicuri e accoglienti. Si ringrazia per l'attenzione e la consueta disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Amelia Capozzi